

## M1 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: KÜLTERÜLET  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1641/1

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

TAPOSÓKÚT

JELENLÉGI VÉDELEM:

MŰEMLÉKI TÖRZSSZÁM:

**MŰEMLÉK**

**4968**

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:

TAPOSÓKÚT

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:

TAPOSÓKÚT

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

A somlóvásárhelyi szőlőhegyen, a sárga jelzésű turistaút mentén található a Somló népi-ipari műemléke, a fa szerkezetű taposókút. A különböző méretű fogaskerekekből álló szerkezetet cseréppel fedett, sátortetős építmény védi az időjárás viszontagságaitól. A taposókút onnan kapta nevét, hogy nagy forgódobjában gyaloglómozgással lehet a vizet 80 m mélységből felhozni. Régen a hegyi várakban általános volt az ilyen kutak építése, de mára a somlai az egyetlen fennmaradt taposókút az országban.

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

-



**M2 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

Cím:

UTCA: KÜLTERÜLET  
HÁZSZÁM: -  
HRSZ: 1242/1

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

**SZENT MARGIT-KÁPOLNA ÉS KERESZTELŐ SZENT JÁNOS KÁPOLNA**

JELENLÉGI VÉDELEM:

MŰEMLÉKI TÖRZSSZÁM:

**MŰEMLÉK**

**4969**

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:

KÁPOLNA

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:

KÁPOLNA

AZ EMLÉK ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

*Szent Margit kápolna*

A somlóvásárhelyi szőlőhegyen álló Szent Margit kápolnát feltehetőleg a vásárhelyi apácák építették a XV. században. 1727-ben, barokk stílusban átépítették.

Szabadon álló, keletelt, egyterű kápolna, nyugati homlokzata elé rizalitként kilépő középtoronnyal, egyenes záródású szentélyvel. Az épület nyeregtetővel fedett, mely a szentélyzáródás felett lekontyolt. A tető cseréppel fedett, a toronysisak vakolt. Bejárata a toronyaljából nyílik. Ablakai csak a déli homlokzaton vannak, szegmentíves záródásúak, egyszerű vakolatkeret fut körülöttük. A torony szegmentíves nyílásai rejtik a harangot. Az épület vakolt, a homlokzatok sárgára, a homlokzatot és az ablakokat keretező vakolatsávok fehérre, a lábazat barnásvörösre festett.

*Keresztelő szent János kápolna*

A Margit kápolna mellett található az ismeretlen korból származó, Keresztelő Szent János tiszteletére emelt kis kápolna. Hajdani felirata: „Ista Johanni baptistae ex voto fundata capella manebit.” (Ezen fogadásból épült kápolna keresztelő János tiszteletére fog állni.) A barokkos megjelenésű épület cseréppel, nyeregtetővel fedett, oromzata íves lezárású, kovácsoltvas kereszt látható az ív záródásánál. A kápolna keretelt, íves záródású bejáratát kovácsoltvas rács védi. Belsejében szentképek kaptak helyet, az oltárkép a fájdalmas anyát s a keresztről levett Krisztust ábrázolja. A kápolna mellett egykor a zivatarokat elhárító Szent Donát szobra állt, mely ma a Margit kápolnában látható.

A kápolna mellett több mint 250 éves védett hárs áll.

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÉLETEK/ÉPÍTMÉNYEK: -



M3

## ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: SZABADSÁG TÉR  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 33

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

JELENLÉGI VÉDELEM:

MŰEMLÉK

MŰEMLÉKI TÖRZSSZÁM:

4966

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:

TEMPLOM

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:

TEMPLOM


AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

A barokk templomot 1788 és 1791 között építették. Szabadon álló, egyhajós templom, északi homlokzatából kis kiülésű rizalitként kilépő középtoronnyal. Nyeregtetővel fedett, mely a szentélyzáródás felett lekontyolt. A nyeregtető palával fedett, a toronysisak vakolt. Hajója három boltszakaszos, egyenes záródású szentélye külső falába római sírkövet építettek be. A szentélyéhez keletről sekrestye kapcsolódik. A templom nyílászárói egységesen nyomott szegmentíves záródásúak, vakolatkereteltek, az ablaknyílások könyöklőpárkánnyal ellátottak. A bejárat a torony középtengelyében, a homlokzatba visszaléptetve helyezkedik el. Az északi homlokzat tagolt, a nyeregtetőt lezáró oromzat geometrikus osztású, vakolatkeretelt. A toronyban három harang található, a harangot rejtő nyílások fölött óra látható. Az épületen a födém magasságában tagolt osztópárkány húzódik végig. A hajó hármass osztása az oldalhomlokzatokon vakolatsávok formájában jelenik meg. Az épület vakolt, a homlokzatok sárgára, a díszítő vakolatsávok, tagozatok fehérre, a lábazat sötét színűre festett. A templom főoltárának képét ismeretlen festő alkotta, Szent István vértanú megkövezését örökíti meg. A két mellékoltár képein Jézus születését, illetve az Egyiptomba való menekülést láthatjuk barokk festményeken.

A templom bútorzata is értékes: a szószék a győri ferences templomból került ide, gyönyörű faragvány. A sekrestyében látható szekrény a túskevári pálos kolostor híres fafaragójának, Hingeller Jánosnak a remekműve.

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

-



**M4** **ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

Cím:

UTCA: SZABADSÁG TÉR  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 36/1-7

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

APÁCAKOLOSTOR ROMJAI

JELLENLEGI VÉDELEM:

**MŰEMLÉK**

MŰEMLÉKI TÖRZSSZÁM:

**4967**

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:

APÁCAKOLOSTOR

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:


LAKÓÉPÜLET

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

Somlóvásárhelyen már a IX. sz.-ban egyházhely működött a salsburgi érsek fennhatósága alatt. A bencés apácakolostort I. István király hívta életre ennek helyén. A kolostor alapításának közelebbi időpontját nem ismerjük, valószínű István egyik utolsó monostoralapítása lehetett 1037 körül. A monostor apáca-konventként és hiteleshelyként működött. A bencéseket a premontrei, majd a klarissza rend váltotta. A ma látható L alakú épület teljes felújításra szorul. Az épület fal- és tetőszerkezete a sok éves gazdátlanság következtében megrongálódott, a lábazat fölázott. A homlokzatok a számos tulajdonosnak illetve használatnak köszönhetően nem egységesek, kifejezetten rossz állapotúak, nem hordozzák az eredeti épület értékeit, ám a belső térbe belépve kifejezetten szép barokk tereket láthatunk.

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

-



ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

H1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLAI U.**  
HÁZSZÁM: **10**  
HRSZ: **310**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A Szent Imre téren utcavonalas beépítésben álló épület cseréppel fedett, nyeregtetős, a tető gerincvonala az utcával párhuzamos. Oldalhomlokzatai macskalépcsős oromfallyal végződnek. A homlokzati nyílások hagyományos fa szerkezetűek, hat üvegszemések, barna színre festettek. Az épület vakolt, a homlokzatok fehérre, a lábazat sötét színűre festett.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

A lábazat és a falak megfelelő szigetelése megoldandó, a vakolás és festés hibáinak javítása ajánlott.


H2. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **RÁKÓCZI U.**  
HÁZSZÁM: **36**  
HRSZ: **76**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A Rákóczi utcában fésűs, utcavonalas beépítésben álló épület cseréppel fedett, nyeregtetős, a tető gerincvonala az utcára merőleges. Utcai oromfala téglával szegett, íves záródású, a parasztkorok szép példája. Az oromfalon két vakolatkeretezett padlásszellőző található. A kéttengelyes homlokzaton a földem magasságában cseréppel fedett osztoparkány húzódik. Az egyenes záródású nyílások körül egyszerű vakolatkeret fut, hagyományos fa szerkezetűek, hat üvegszemések, kékre festettek. Az épület vakolt, a homlokzatok fehérre, a lábazat kékre festett. Az épülethez pilléres kerítés csatlakozik, mely az utcával párhuzamos gerincű melléképülettel együtt szintén védendő.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület homlokzata felújításra szorul, a vakolás és festés hibáinak javítása ajánlott. Javasoljuk a lábazat megfelelő szigetelését, valamint a fém kapuszárnyak fára cserélését.


**H3. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: **SZT. IMRE TÉR**  
HÁZSZÁM: **9**  
HRSZ: **469**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A Szent Imre téren utcavonalas beépítésben álló épület szalmával fedett, nyeregtetős, a tető gerincvonala az utcára merőleges. Utcai homlokzata macskalépcsős oromfallal végződik, a földem magasságában cseréppel fedett osztópárkány húzódik. Az oromfalon két, egyenes záródású padlásszellőző található. A kéttengelyes homlokzat egyenes záródású nyílásai hagyományos fa szerkezetűek, hat üvegszemek, fűrészelt, faragott borítással készültek, barna színre festettek. Az épület vakolt, a homlokzatok fehérre, a lábazat sötét színűre festett. Az épülethez pilléres kerítés csatlakozik fa kapuszárnyakkal, mely az épülettel együtt védendő.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület jó műszaki állapotban van, a falak szigetelése megoldandó.


**H4. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: **SZT. IMRE TÉR**  
HÁZSZÁM: **10**  
HRSZ: **479**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A Szent Imre téren utcavonalas beépítésben áll ez az L alaprajzú, nyeregtetős polgárház. A tető cseréppel fedett, gerincvonala az utcával párhuzamos. A négytengelyes utca homlokzatot íves záródású királykapu osztja két részre. A főpárkány és az osztópárkány közti falsáv vakolatdíszekkel kitöltött, frízszerű megjelenésű. A homlokzat nyílásai egyenes záródásúak.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület felújítás alatt áll. A felújítás során az eredeti állapot helyreállítására kell törekedni.

**H5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: **ARADI U.**


HÁZSZÁM: **38**

HRSZ: **733**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

Az Aradi utcában fésűs, utcavonalas beépítésben álló épület náddal fedett, nyeregetős, a tető gerincvonala az utcára merőleges. Utcai homlokzata macskalépcsős oromfallyal végződik, az oromfalon két, egyenes záródású padlásszellőző található. A kéttengelyes homlokzat egyenes záródású nyílásai kereteletlenek, hagyományos fa szerkezetűek, hat üvegzemések, zöldre festettek. Fölöttük egyszerű szemöldökkarkányok láthatóak. Az épület vakolt, a homlokzatok fehérre, a lábazat sötét színűre festett. Az épülethez pilléres kerítés csatlakozik.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület jó műszaki állapotban van, a vakolás és festés hibáinak javítása ajánlott. Javasoljuk a fém kapuszárnyak fára cserélését.

**H6. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: **KISFALUDY U.**


HÁZSZÁM: **13**

HRSZ: **668**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A Kisfaludy utcában fésűs, utcavonalas beépítésben álló épület cseréppel fedett, nyeregetős, a tető gerincvonala az utcára merőleges. Utcai homlokzata macskalépcsős oromfallyal végződik. Az oromfalon két, vakolatkerettel ellátott padlásszellőző található, a födém magasságában cseréppel fedett osztóparkány húzódik. A kéttengelyes homlokzat egyenes záródású nyílásai körül egyszerű vakolatkeret fut, hagyományos fa szerkezetűek, négy üvegzemések, kékre festettek. Az épület vakolt, a homlokzatok fehérre, a lábazat sötét színűre festett.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület jó műszaki állapotban van, figyelmet kell fordítani a folyamatos állagmegővásra.


**H7. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: **KISFALUDY U**  
 HÁZSZÁM: **17**  
 HRSZ: **666**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A Kisfaludy utcában fésűs, utcavonalas beépítésben álló épület cseréppel fedett, nyeregtetős. A tető gerincvonala az utcára merőleges, macskalépcsős oromfalban végződik. Az oromfalon két, vakolatdíszsel keretezett padlásszellőző található. Köztük az építés évszáma -1924- és feltehetően az építető monogramja - FJ- olvasható. A kéttengelyes utcai homlokzat egyenes záródású nyílásai fa szerkezetűek, könyöklő- és szemöldökpárkánnyal ellátottak. Az épület vakolt, a homlokzat fehérre, a lábázat kékre festettek.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület műszaki állapota kielégítő, a homlokzat eredeti színeiben való újrafestése ajánlott.


**H8. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: **KISFALUDY U.**  
 HÁZSZÁM: **24**  
 HRSZ: **521**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A Kisfaludy utcában fésűs, utcavonalas beépítésben álló épület cseréppel fedett, nyeregtetős. A tető gerincvonala az utcára merőleges, macskalépcsős oromfalban végződik. Az utcai homlokzaton a földem magasságában cseréppel fedett osztópárkány húzódik, oromfalon két, vakolatdíszsel keretezett padlásszellőző található. A egytengelyes utcai homlokzat hosszanti vakolatsávokkal keretezett, egyenes záródású nyílása hagyományos fa szerkezetű, könyöklőpárkánnyal ellátott. Az épület vakolt, a homlokzat fehérre, a lábázat sötét színűre festett. Az épülethez pilléres kerítés kapcsolódik, fa kapuszárnyakkal, mely az épülettel együtt védendő.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület jó műszaki állapotban van, a vakolás és festés hibáinak javítása ajánlott.



## ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ


### H9. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **KISFALUDY U.**  
HÁZSZÁM: **30**  
HRSZ: **540**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



#### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Kisfaludy utcában fésűs, utcavonalas beépítésben álló épület cseréppel fedett, nyeregtetős. A tető gerincvonala az utcára merőleges, macskalépcsős oromfalban végződik. Az utcai homlokzaton a földem magasságában cseréppel fedett osztópárkány húzódik, oromfalon két, egyenes záródású padlásszellőző található. A kéttengelyes utcai homlokzat egyenes záródású nyílásai hagyományos fa szerkezetűek, barnára festettek, körülöttük egyszerű vakolatkeret fut. Az épület vakolt, a homlokzat sárgára, a lábazat sötét színűre festett. Az épület pilléres kerítés csatlakozik, mely az épülettel együtt védendő.

#### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület műszaki állapota kielégítő, a fém kapuszárnyak fára cserélése ajánlott.


### H10. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **KISFALUDY U.**  
HÁZSZÁM: **34**  
HRSZ: **551**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



#### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Kisfaludy utcában fésűs, utcavonalas beépítésben álló épület cseréppel fedett, nyeregtetős. A tető gerincvonala az utcára merőleges, macskalépcsős oromfalban végződik. Az utcai homlokzaton a földem magasságában cseréppel fedett osztópárkány húzódik, oromfalon két, egyenes záródású padlásszellőző található. A kéttengelyes utcai homlokzat egyenes záródású nyílásai hagyományos fa szerkezettel készültek, két táblások, hat üvegszemek barnára festettek. Az épület vakolt, a homlokzat fehérre, a lábazat sötét színűre festett. Az épülethez pilléres kerítés csatlakozik, mely az épülettel együtt védendő.

#### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület műszaki állapota kielégítő, a vakolás és festés hibáinak javítása ajánlott. Javasoljuk a lábazat megfelelő szigetelését, valamint a fém kapuszárnyak fára cserélését.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ


H11. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím UTCA: KISFALUDY U.  
HÁZSZÁM: 37  
HRSZ: 626

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Kisfaludy utcában fésűs, utcavonalas beépítésben álló épület cseréppel fedett, kontyolt nyeregtetős, a tető gerincvonala az utcára merőleges. Az utcai homlokzaton a földem magasságában cseréppel fedett osztópárkány húzódik, oromfalon három, vakolatdíszszel keretezett padlásszellőző található. A falpillérekkel osztott, kéttengelyes utcai homlokzat egyenes záródású nyílásai fa szerkezetűek, zöldre festettek. Az épület vakolt, a homlokzat fehérre, a lábazat sötét színűre festett. Az épülethez pilléres kerítés és az utcával párhuzamos gerincű melléképület csatlakozik, melyek a lakóépülettel együtt védendőek.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület műszaki állapota megfelelő, a vakolás és festés hibáinak javítása ajánlott. Javasoljuk a lábazat megfelelő szigetelését, valamint a fém kapuszárnyak fára cserélését.


H12. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím UTCA: ARADI U.  
HÁZSZÁM: 28  
HRSZ: 725

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÜLETLEÍRÁS:

Az Aradi utcában fésűs, utcavonalas beépítésben álló épület cseréppel fedett, nyeregtetős, a tető gerincvonala az utcára merőleges. Az oromzatos ház utcai homlokzatán, a földem magasságában cseréppel fedett osztópárkány húzódik. Az oromfalon két, vakolatdíszszel keretezett padlásszellőző található. A kéttengelyes utcai homlokzat egyenes záródású nyílásai hagyományos fa szerkezettel készültek, barnára festettek. Körülöttük egyszerű vakolatkeret fut, mely a könyöklőpárkányokat is körbeveszi. Az épület vakolt, a homlokzat fehérre, a lábazat sötét színűre festett. Hozzá tömör kerítés csatlakozik.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület jó műszaki állapota kielégítő, a vakolás és festés hibáinak javítása ajánlott.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ


H14. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA:  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 0116/11

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KÖKERESZT

JELENLÉGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

Somlóvásárhelytől dél-keletre, a Devecser felé vezető út mellett áll ez a két részre tagolódó kökereszt. Felső része a hármaskarú kereszt, melyről hiányzik a megfeszített Krisztus szobra. Alatta négyzetes talapzatban falfülke mélyed, melyben díszes fejezettel ellátott pillérek közt Mária szobra látható. A szobor alatt a következő felirat olvasható:” Isten dicsőségére emeltették/ Simon Ferencz és neje Fincs Anna/1900”

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A kereszt rossz állapotban van, teljes reszturálása ajánlott. Helyteállítása után folyamatos állagmegóvást igényel.


H15. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA:  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 378/4

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: IZRAELITA TEMETŐ

JELENLÉGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

Somlóvásárhely északnyugati részén, a római katolikus temető mellett található az igen elhanyagolt állapotban lévő izraelita temető. Terméskőből rakott fal keríti a kis alapterületű temetőt, melyben az izraelita vallásra jellemző sírkövek találhatóak, többségében héber felirattal. A bejáratnál még felismerhető az egykor impozáns, terméskőből rakott kapuzat.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT

Javasoljuk a terméskő kerítés és kapuzat eredeti formájában való helyreállítását és a temető területén belül a gyomnövényzet visszaszorítását.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ


H16. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **VASÚT U.**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **307/2**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **KÖKERESZT**

JELENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:**

A Vasút utcában található ez a gazdagon tagolt műkő kereszt. Felső része maga a kereszt, rajta a megfeszített Krisztus aranyozott szobra. A kereszt tövében négyzetes posztamensen Mária szobor áll. A talpazat érzékenyen profilozott, gótizáló faltükörben a következő felirat olvasható: "Dicsértessék/ a/ Jézus Krisztus" A talpazat legalsó részén látható felirat szövege: "Isten nagyobb dicsőségére emeltették/ p.u. Németh Antal és/ neje Marton Klára/ 1886. Az e fölött elhelyezkedő szöveg nem olvasható. A keresztet kő elemekből álló kerítés veszi körül.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

A kereszt jó állapotban van, a felirat restaurálandó. Helyállítás után figyelmet kell fordítani a folyamatos állagmegóvásra.


H17. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **VASÚT U.**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **201**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **SZOBOR**

JELENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:**

Somlóvásárhely belterületén, a Vasút utcában egy időszakos vízfolyás partján áll ez a kőből készült Nepomuki Szent János szobor. A szobor négyzetes talpazaton áll, a szent szokásos attribútumával, a feszülettel a kezében ábrázolt.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

A szobor jó állapotban van, folyamatos állagmegóvó munkákat igényel.

**H18. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: SZABADSÁG TÉR  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 35/1

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: SZENTHÁROMSÁG SZOBOR

JELENLÉGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



**ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:**

A Szabadság téren áll ez a három részre tagolódó, műköből készült Szentháromság oszlop. Négyzetes talapzaton dór oszlop áll, legfelül található az Atya, a Fiú és a galamb képében ábrázolt Szentlélek alkotta szoborcsoport. A talapzaton szürke márványlapba vésve a következő felirat olvasható: „ A Szentháromság/ nagyobb dicsőségére/ emeltették/ az Amerikába kiköltözött/ somlóvásárhelyi hivek/1913./Állíttatott Fülöp Károly/ plébánosságának idején.”

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az emlékmű műszaki állapota kielégítő, folyamatos állagmegóvó munkákat igényel.

**H19. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: SZABADSÁG TÉR  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 35/1

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FA KERESZT

JELENLÉGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



**ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:**

A Szabadság téren áll ez a 2000-ben állított, fából készült kettős kereszt, melynek alsó keresztoszárában állításának dátuma, függőleges szárában pedig a magyar címer látható bevésve.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az emlékmű jó állapotban van, folyamatos karbantartást igényel.

**H20. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: SZABADSÁG TÉR  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 35/1

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KOPJAJFA

JELLENLEGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



**ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:**

A Szabadság téren áll ez a népies motívumokkal gazdagon díszített kopjafa, melyet vásárhely alapításának emlékére, a millennium évében állítottak. Rajta népi faragványok és egymás fölött két évszám: 996 és 1996 olvasható.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az emlékmű jó állapotban van, folyamatos állagmegóvó munkákat igényel.

**H21. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: SZABADSÁG TÉR  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 35/1

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ

JELLENLEGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



**ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:**

A Szabadság téren áll ez a műkőből készült világháborús emlékmű. Négyzetes talapzatán a következő felirat mellett: „A somlővásárhelyi/ hősi halottak emlékére/ 1914-1918” az elhunyt nevei olvashatóak. Az átellenes oldalon szürke márványtáblába vésvé az alábbi felirat alatt: „1939-1945/ Háború áldozatai” a második világháborúban elhunyt nevei olvashatóak. A talapzaton jobbában zászlót, baljában fegyvert tartó katona szobra áll.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az emlékmű jó állapotban van, figyelmet kell fordítani a folyamatos állagmegóvásra.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ


H22. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: SZABADSÁG TÉR  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 35/1

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: '56-OS EMLÉKMŰ

JELENLÉGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS

A Szabadság téren látható a 2006-ban a helyi Önkormányzat által az '56-os szabadságharc emlékére emelt kopjafa. Az emlékművön az 1956-os és 2006-os évszám közt a magyar címer látható, alatta egy égő gyertyában az állítás évében aktuális évfordulóra utaló 50-es szám. Az emlékmű terméskő talapzaton áll.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az emlékmű jó állapotban van, folyamatos állagmegóvó munkákat igényel.


H23. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: SZENT IMRE TÉR  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 695/2

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KÖKERESZT

JELENLÉGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A Szent Imre téren áll ez a három részre tagoló kőkereszt. Felső része maga a puritánul megformált kereszt, rajta a megfeszített Krisztus aranyozott szobrával. A kereszt tövében négyzetes talapzaton Mária szobor áll. A talapzaton az 1836-os évszám feltehetően az állítás évére utal. Az építményt kőből készült, íves elemekből álló korbát veszi körül.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A kereszt jó állapotban van, folyamatos karbantartást igényel.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

H24. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **KISFALUDY U.**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **583**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **KÓKERESZT**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:**

A Kisfaludy utcában áll ez az érzékenyen megformált, három részre tagolódó kőkereszt. Felső része hármaskarúban végződő kereszt, rajta a megfeszített Krisztus aranyozott szobrával. A kereszt tövében négyzetes talapzaton Mária szobor áll. A talapzat gótizáló faltükrében a felirat töredékesen olvasható.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

A kereszt jó állapotban van, figyelmet kell fordítani a folyamatos állagmegővésre. Ajánlott a helyi forrásokból az eredeti felirat felkutatása, majd helyreállítása.


H25. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA:  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **378/3**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **KÓKERESZT**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:**

A római katolikus temetőben áll ez a népi neogótika jegyében megfogalmazott, három részre tagolódó kőkereszt. Felső része a hármaskarúban végződő kereszt, rajta a megfeszített Krisztus aranyozott szobrával. Alatta aprólékosan profilozott felületű falfülke található, mely üresen áll. Négyzetes talapzata szintén díszesen kiképzett, gótizáló faltükrében a felirat töredékesen olvasható.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

A kereszt jó állapotban van, folyamatos karbantartó munkákat igényel. Javasolt a felirat helyreállítása.




H26. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA:  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 378/3

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KÖKERESZT

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A település római katolikus temetőjében áll ez a három részre tagolódó kökereszt. Felső része hármaskarú végződésű kereszt, rajta a megfeszített Krisztus aranyozott szobrával. A kereszt tővében Mária relief látható. A négyzetes talapzatán historizáló faltükörben a következő felirat olvasható: „Isten/ dicsőségére!/ Németh József/ hagyatékából/ építtette/ szerető hitvese/ Söjtöri Rozália/1884”

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:


A kereszt jó állapotban van, figyelmet kell fordítani a folyamatos állagmegóvásra.

H27. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: KÜLTERÜLET  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 057

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KÖKERESZT

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A településtől északra, a 8-as út mellett áll ez a két részre tagolódó, historizáló kökereszt. Felső része hármaskarú végződésű kereszt, rajta a megfeszített Krisztus aranyozott szobrával. Felette aranyozott felületen az I. N. R. I felirat olvasható. A talapzaton korinthusi féloszlopok között falfülke található, melyben Mária relief kapott helyet. A talapzaton a felirat töredékesen olvasható.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A kereszt jó állapotban van, folyamatos karbantartást igényel. Javasolt a felirat mielőbbi helyreállítása. A talapzat csapadékvíz elleni védelme megoldandó.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

H28/A ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: SZABADSÁG TÉR  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 34

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KÁPOLNA

JELENLÉGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A Szabadság téren áll a kis méretű, nyeregtetővel fedett, íves apszissal lezárt, Palermói Szent Rozáliáról elnevezett fogadalmi kápolna, melyet egy gazdag vásárhelyi polgár emeltetett felesége emlékeztére.

A nyeregtetőt pala, az apszist fedő tetőidomot bádoggal fedti. Oromzata íves záródású, rajta ovális, vakolatkeretezett szellőzőnyílás található. Az oromzatot kovácsoltvas kettős kereszt koronázza. A homlokzat kis kiüléssel, rizalitszerű tömbjét cseréppel fedti. A bejárati nyílás íves záródású, a homlokzati síkból hátraugratott. Az épület vakolt, a falfelületek sárgára, a díszítő vakolatsávok fehérre festettek.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A kápolna műszaki állapota kielégítő, folyamatos állagmegóvó munkát igényel.


H28/B. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: KÜLTERÜLET  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1013

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KÖKERESZT

JELENLÉGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A hegy lábánál, a somlószlósi határ közelében áll ez a kőből készült építmény. Nyeregtetejét cseréppel fedti, kovácsoltvas kettős kereszt koronázza. Félkör záródású falfülkéjében Szűz Máriát ábrázoló festmény található, melyet kovácsoltvas rács véd.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az emlék jó állapotban van, folyamatos állagvédelme javasolt.

# ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

H28/C.


## ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: KÜLTERÜLET  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 018/3

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: EMLÉKMŰ

JELENLÉGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



### ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A hegy lábánál, a 8-as útra vezető dűlőt mentén található ez a terméskő emlékmű, melyet a Somlókörnyéki Önkormányzatok Szövetsége emeltetett 2008-ban annak emlékére, hogy Dr. Antall József, a rendszerváltás utáni első miniszterelnökünk 1991-ben a Somlóra látogatott. Nagy méretű, terméskő tömbön fekete márványlap került elhelyezésre, melyen egykori államfőnkől származó idézet olvasható. Az emlék környezete szintén terméskővel burkolt.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az emlékmű jó állapotban van, figyelmet kell fordítani a folyamatos állagmegóvásra.

# ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

H28/F.


## ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím UTCA: SZENT IMRE TÉR  
HÁZSZÁM: 12  
HRSZ: 689

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ (VÁSÁRHELYI APÁCÁK KOLOSTORA)

JELLENLEGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT,  
RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Szent Imre téren, utcavonalas beépítésben álló épület északi tömege cseréppel, déli része palával fedett, nyeregtetős, a tető gerincvonala az utcával párhuzamos. Az épület feltehetően a középkori eredetű vásárhelyi apácák kolostorának helyén létesült, vagy annak maradványait magába foglalja. Az épületen ma több tulajdonos osztozik, ennek köszönhető utcai homlokzat több átalakításon esett át. Az egyenes záródású ablak- és ajtónyílások döntő többsége sem méretében, sem kialakításában nem tükrözi az egykori nyílásrendet. A lakóház vakolt, homlokzata fehérre, lábazata barna illetve szürke színre festett. Az épületegyüttes melléképületeivel és pilléres kerítésével együtt, elsősorban helytörténeti értéke miatt védett.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület homlokzata állagmegóvó munkákra szorul, a lábazat és falazat csapadékvíz elleni szigetelése megoldandó. Esetleges felújítás esetén javasoljuk az utcai homlokzat egységes, eredeti állapotának megfelelő színezését, s a lemezfedés cserépre cserélését. Az épületek átépítése, felújítása esetén művészettörténész, illetve régészeti megfigyelés szükséges.

H29. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1094/1**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegyen, a Kükép-dűlőben áll az a kontyolt nyeregtetős, kétszintes pince-préház. A tető cseréppel fedett, gerincvonala a szintvonalakra merőleges. A présház négyzetes tömbjéhez keletről későbbi építési fázis eredményeként egy szinten négyzetes, fa szerkezetű, palafedésű, veranda kapcsolódik, melynek téglá alépitménye egyben a pince bejárata. A veranda üvegfelületeit zöldre festett spaletták takarják, a fa borítást több helyen alumínium trapézlemezzel pótolták. A présház déli homlokzata mellett szegmensíves áthidalású, négyzetes oszlopokon nyugvó tornác húzódik. Innen szegmensíves nyíláson keresztül juthatunk a belső térbe. Az épület vakolt, a homlokzatok sárgára, a tornác oszlopai szürkére, a földem magasságában húzódó vakolatsáv fehérre festett.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület műszaki állapota kielégítő. Javasoljuk a héjazat egységesítését és a bádog felületek eltávolítását.

H30. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1273/1**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **BORHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegy lábánál található ez a nagy méretű, kontyolt nyeregtetővel fedett borház és pince. Feltehetően két fázisban épült: elsőként épült észak-nyugati traktusa elé egy későbbi korban került az előzőre merőleges, hosszanti, dél-keleti szárny. Hangsúlyos, dél-keleti homlokzata öttengelyes, középtengelyében kisméretű, macskalépcsős áltimponon került elhelyezésre, melyen barna vakolatmezőben az átépítés évszáma - 1879- olvasható. A nyílászárók fa szerkezetűek, kéttáblások, körülöttük egyszerű vakolatkeret fut. A pincébe a dél-keleti homlokzat legnyugatibb, egyenes záródású bejárati nyílásán keresztül juthatunk. Az épület vakolt, vakolatkeretezett falmezei fehérre, díszítő vakolatsávjai és a lábazat mályvaszínűre festett.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület műszaki állapota kielégítő, figyelmet kell fordítani a folyamatos állagmegővésre.

## ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

### H31. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**

HÁZSZÁM:

HRSZ: **1412/3**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



#### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A somlóvásárhelyi szőlőhegy lábánál található ez a vegyes falazattal épült, kontyolt nyeregtetővel fedett polgári megjelenésű présház, mely feltehetőleg egy a szintvonalakra merőleges, hagyományos somlai présház átépítésével jött létre. Hangsúlyos, keleti homlokzata öttengelyes, középtengelyében nyeregtetővel fedett, négyzetes oszlopokon nyugvó, egykor mellvédés tornác került elhelyezésre (az oromzaton és a tartószerkezet áthidalásainál apácaráccsal). Innen egyenes záródású bejárati nyíláson át juthatunk a belső térbe. Az ablakok fa szerkezetűek, kéttáblások, körülöttük valaha egyszerű vakolatkeret futott. Az épület vakolt, ám a vakolás és festés rossz állapotban van. A falmezők egykor sárgára, a díszítő vakolatsávok narancsszínűre voltak festve.

#### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület felújítást igényel. Javasoljuk a falazás, a vakolás és festés hibáinak javítását, a fa szerkezetek eredeti formában történő helyreállítását, megfelelő állagvédelmét.

### H32. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**


HÁZSZÁM:

HRSZ: **1563/1**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



#### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A somlóvásárhelyi szőlőhegyen, a Szent Margit kápolna közelében áll ez a nyeregtetős, kétszintes pince-présház. A tető gerincvonala a szintvonalakra merőleges. Az épület déli homlokzata elé nyeregtetővel fedett, fa szerkezetű, festett, mellvédés tornácot illesztettek. A keleti és nyugati homlokzaton folytatódik a tornác, melyet a présház nyeregtetejének túlnyúlása fed. A présház déli homlokzatán két egyenes záródású nyílás található, feltehetően nem az eredeti fa szerkezettel. A pince szegmensíves bejárati nyílását a déli homlokzat falsíkjába visszaléptetve helyezték el, felette a szemöldökkfába vésvé 1910-es dátum olvasható. Az épület vakolt, fehérre festett. Elsősorban kultúrtörténeti értékei miatt védendő.

#### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Egy esetleges átépítés/felújítás során javasoljuk a présház eredeti homlokzatainak helyreállítását.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

H33. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1587**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegy felső részén található ez a vegyes falazattal épült nyeregtetős pince és présház. A tető cseréppel fedett, gerincvonala a szintvonalakra merőleges. A nyugati oromzaton két egyenes záródású padlásszellőző látható, felettük az oromcsúcson egy kis méretű bádoggal kereszt került elhelyezésre, rajta a megfeszített Krisztus szobrával. A kereszt alatt az átépítés évszáma -1923- olvasható. A nyugati homlokzaton egy fa szerkezetű ablak került elhelyezésre. A déli homlokzat mellett tornác helyezkedik el, melynek sem pillérei, sem mellvédje nem állnak. A pince a présház alatt helyezkedik el, a déli homlokzat egyenes záródású pincejáróján keresztül lehet megközelíteni.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület teljes felújítást igényel, javasoljuk eredeti formájában helyreállítani.

H34. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1600**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlószlósi szőlőhegyen található ez a kontyolt nyeregtetős, kétszintes pince-présház, mely a vásárhelyi plébánia pincéje volt. A tető bitumenes zsindegyel fedett, gerincvonala a szintvonalakra merőleges. A nyugati homlokzaton két egyenes záródású, kéttáblás, zöldre festett ablak került elhelyezésre, körülöttük egyszerű vakolatkeret fut. Alattuk található a homlokzatba visszaléptetett, szegmensíves bejárati nyílás, melyen keresztül a pincébe juthatunk. A présházba a déli homlokzat bejárati nyílása vezet. Az épület a pinceszinten, valamint a nyugati homlokzaton az ablakok szélességében nagyjából 50 cm-t visszalépve vakolatlan. A falmezők sárgára festettek.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület műszaki állapota kielégítő, figyelmet kell fordítani a folyamatos állagmegóvásra. A bitumenes zsindegyfedés nem szerencsés megoldás, cseréje hosszú távon javasolható.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

H35. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
 HÁZSZÁM:  
 HRSZ: **1726/8**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegy lábánál található ez a cseréppel fedett, nyeregtetős présház. Hangsúlyos, nyugati homlokzatának középtengelyében nyeregtetővel fedett, négyzetes keresztmetszetű, faragott fa oszlopokon nyugvó, fa szerkezetű tornác került elhelyezésre. Innen egyenes záródású bejárati nyíláson át juthatunk a belső térbe. Az épület egyéb nyílászárói fa szerkezetűek, egyenes záródásúak. Az épület vakolt, fehérre festett. A fa szerkezet hangsúlyos elemei (az oszlopok, az oromzatot lezáró lécezés) zöldre festettek.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Javasoljuk a vakolás és festés hibáinak javítását, valamint a fa szerkezetek állagvédelmét.

H36. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
 HÁZSZÁM:  
 HRSZ: **1670/1**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegy felső harmadában található ez a nyeregtetős, háromszatú présház. A tető cseréppel fedett, gerincvonala a szintvonalakra merőleges. Nyugati oromzatán egy téglával profilozott, kör alakú padlásszellőző található. A nyugati homlokzaton két egyenes záródású, hagyományos fa szerkezetű, fűrészelt, faragott borítással készült, zöldre festett ablak került elhelyezésre. Az ablakok könyöklő- és szemöldökpárkánnyal ellátottak, melyeket egyszerű vakolatkeret fog össze. A homlokzat historizáló vakolatpilaszterekkel két részre osztott. Az épület déli homlokzata mellett változó keresztmetszetű oszlopokon nyugvó, számrhátíves áthidalású tornác húzódik, innen léphetünk a belső térbe. Az épület vakolt, a homlokzatok sárgára, a vakolatdíszek fehérre festettek.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Javasoljuk az épület statikai vizsgálatát, majd ennek függvényében az alap megerősítését. Ajánlott továbbá a vakolás és festés hibáinak javítása.




H37. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1296**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlővásárhelyi szőlőhegy középső harmadában található ez a kétszintes, nyeregtetős, paraszti pince-présház. A tető cseréppel fedett, gerincvonal a szintvonalakra merőleges. A déli oromzaton kör alakú, vakolatkeretezett padlásszellőző látható, alatta két egyenes záródású, fa szerkezetű ablak került elhelyezésre. A pince a présház alatt helyezkedik el, a déli homlokzatra visszaléptetett, szegmensíves pincejárón keresztül lehet megközelíteni. A présház bejárata a keleti homlokzatról nyílik. Az épület vakolt, fehérre festett.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Javasoljuk a megrongálódott falazatot, majd a vakolás és festés hibáinak javítását.


H38. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1449/1**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlővásárhelyi szőlőhegy alsó harmadában található ez a kontyolt nyeregtetős, cseréppel fedett, L alaprajzú présház-pince, mely feltehetőleg egy a szintvonalakra merőleges, hagyományos somlai présház átépítésével jött létre. Az épület déli homlokzata négytengelyes, az ablakok kéttáblásak, fa szerkezetűek, zöldre festettek, szemöldökpárkánnyal ellátottak. A szemöldökpárkányokról az ablakhoz kétharmadig vakolatkeretek futnak le. A nyugati homlokzathoz fa szerkezetű, hullámpalával fedett mellvéd tornác illeszkedik, a tetőrészen apácárcsál. A pincét a déli homlokzatra hátraléptetett egyenes záródású nyíláson keresztül lehet megközelíteni. Az épület vakolt, a homlokzatok halvány okker színűre, a vakolatdíszek vörösesbarnára festettek. Az épületet sajátos, a Somló-hegyen ritka kettős pincéje miatt javasoljuk védelemre.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület műszaki állapota kielégítő. Javasoljuk a tornác hullámpala fedésének cseréjét.

**H39. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1511/4**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ, ÚN. CSENDES-PINCE**

JELENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvárhegyi szőlőhegyen áll ez a kétszintes, nyeregtetős pince-présház. A tető cseréppel fedett, gerincvonala a szintvonalakra merőleges. Főhomlokzata a pilaszterekkel keretezett, háromtengelyes déli homlokzat. Oromzatán napóra található, a földem magasságában cseréppel fedett osztópárkány húzódik. A homlokzaton három egyenes záródású, fa szerkezetű ablak került elhelyezésre. A két szélső ablak fölött az ablakok szélességében félkörös faltükörben emberfejet ábrázoló féldombormű látható. A középtengely egy valódi és két vakablaka a díszítő tagozatokkal együtt adeiculát formáz. A pincébe -mely a hegy legnagyobb befogadóképességű pincéje- a déli homlokzat középső nyílásán keresztül juthatunk. A nyugati homlokzathoz fa szerkezetű, négyzetes oszlopokon nyugvó, mellvédés tornác kapcsolódik. Az épület vakolt, a homlokzatok fehérre, a lábazat barnára festett.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület műszaki állapota kielégítő. Javasoljuk a vakolás és festés hibáinak javítását.

**H40. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1647**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **BORHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvárhegyi szőlőhegy közepső harmadában található ez a nagy méretű, összetett tömegű és tetőidomú pince-présház. Egy későbbi építési fázisban az eredeti, nyeregtetős, cseréppel fedett présház hosszanti tömegéhez délről nagy méretű, nyeregtetővel fedett, fa szerkezetű verandát építettek. A verandához keletről egy négyzetes keresztmetszetű fa oszlopokon nyugvó tornác csatlakozik. A tornác félnyeregtetejének délkeleti szélén fa szerkezetű huszártorony került elhelyezésre. A veranda és a tornác alépitménye maga a pince, ahova a déli homlokzat szegmensíves záródású nyílása vezet. A fa szerkezetek gondos ács munkával készültek, zöldre festettek. A tetőt bitumenes zsindely fedi. Az épület vakolt, sárgára festett.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület műszaki állapota kielégítő, figyelmet kell fordítani a folyamatos állagmegővásra.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ


H41. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1292**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegy középső részén található ez a kis méretű, cseréppel fedett, nyeregvetős, jellemzően paraszti pince-présház. A keleti oromzaton egyenes záródású padlásszellőző található, alatta vakolatütkörben az építés évszáma és az építő vagy építető monogramja - A1847- látható. Az épületbe a keleti homlokzatba visszaléptetett szegmensíves bejárati nyíláson keresztül lehet bejutni. Mellette egy négy üvegszemes, fa szerkezetű ablak látható. A nyílásokat finoman simított vakolatsáv keretezni. Hasonló vakolatsáv jelenik meg a földem magasságában is.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület műszaki állapota kielégítő. Javasoljuk a vakolás és festés hibáinak javítását.

H42. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1669**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegy felső harmadában, annak nyugati határában található ez a kétszintes, kontyolt nyeregvetős pince-présház. A tető cseréppel fedett, gerincvonala a szintvonalakkal párhuzamos. A pince a présház alatt helyezkedik el, a nyugati homlokzaton elhelyezett, egyenes záródású pincelejárókon keresztül lehet megközelíteni. A nyugati homlokzat előtt négyzetes keresztmetszetű, faragott oszlopokkal készült mellvédés tornác húzódik egy későbbi építési fázisban hozzácsatolt teraszos kiugrással, melyet nyeregvető fed. Innen szegmensíves bejárati nyíláson át juthatunk a belső térbe. A présház ablakai kéttáblásak, fa szerkezetűek. Az épület vakolt, fehérre festett.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület felújítást igényel. Javasoljuk a falazás, a vakolás és festés hibáinak javítását, a fa szerkezetek állagvédelmét, valamint az épület talajnedvesség elleni szigetelését.

**H43. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1661/12**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **BORHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegy középső harmadában található ez a cseréppel fedett, összetett tömegű prэшáz. A nyeregtetős prэшázhoz utólagosan nyugatról egy sokszögű, sátoztetővel fedett épületrészt építettek, melynek nyugati oldalán két, egyenes záródású nyílást helyeztek el. A prэшáz déli homlokzata mellett fa szerkezetű, mellvédés tornác húzódik, innen egyenes záródású bejárati nyíláson át juthatunk a belső térbe. Az épület vakolt, a homlokzatok fehérre, a lábazat szürkére festett. Az épület elsősorban nagy alapterületű, értékes, téglaboltozatos pincéje miatt javasoljuk védelemre.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület felújítást igényel, javasoljuk a talajnedvesség elleni szigetelés megoldását, a vakolás és festés hibáinak javítását.


**H44. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1139**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRESHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegy alsó harmadánál áll ez a nyeregtetős pince-prэшáz. A prэшáz oldalán márványtábla hirdeti, hogy az épület alatt Kisfaludy Sándor borospicéje található, mely fölött egykor prэшáza is állt. A prэшázat későbbi korokban a felismerhetetlenségig átépítették, jelenleg nem építészeti értékek hordozója. A helyi építészeti értékvédelem tárgya az épület alatt elhelyezkedő pince.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Egy esetleges átépítés/felújítás során javasoljuk az épület somlai prэшázak építészeti értékeihez méltó átépítését a pince védelmének szem előtt tartásával. Ajánlott a nagy alapterületű pince mielőbbi szigetelése.

H45. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1233**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PINCE**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegy felső harmadában található ez a kis méretű, kétszintű, palával fedett, nyeregtetős pince-présház. A déli oromzat macskalépcsős, túlnyúlik a tetőidomon, rajta két egyenes záródású padlásszellőző található, alatta vakolatútkörben az építés évszáma és az építő vagy építető monogramja -FA 1883- látható. A présházba a keleti homlokzatba visszaléptetett szegmensíves bejárati nyíláson keresztül lehet bejutni. Az épület vakolt, fehérre festett.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület műszaki állapota kielégítő. Javasoljuk a palafedés cserépre cserélését.


H46. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1287/1**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegy középső részén található ez a kétszintes, nyeregtetős pince-présház. A tető cseréppel fedett, gerincvonala a szintvonalakra merőleges. Déli oromzatán egy kör alakú padlásszellőző, alatta két egyenes záródású kéttáblás, hat üvegzemes ablak található. Alattuk a homlokzatba visszaléptetett szegmensíves nyíláson át juthatunk a pincébe. A présház bejárata a keleti homlokzatról nyílik. Az épületet a közelmúltban újjították föl, falai vakolatlanok.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

Az épület műszaki állapota kielégítő, figyelmet kell fordítani a folyamatos állagmegóvásra.

# ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ


## H47. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1668/1**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PRÉSHÁZ**

JELENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A somlóvásárhelyi szőlőhegy felső harmadában, annak nyugati határában található ez a vegyes falazatú, kétszintes, cseréppel fedett, nyeregtetős pince és présház. A tető gerincvonala a szintvonalakkal párhuzamos, macskalépcsős oromzatban végződik. A pince a présház alatt helyezkedik el, a nyugati homlokzaton található pincelejárón keresztül lehet megközelíteni. A nyugati homlokzat előtt négyzetes keresztmetszetű, faragott oszlopokkal készült mellvédes tornác húzódik. Innen szegmensíves bejárati nyíláson át juthatunk a belső térbe. A tornácra nyíló egyetlen épen maradt ablak fa szerkezetű, kéttáblás, díszesen faragott borítással készült. Az épület vakolt, a vakolás és festés hiányos.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület felújításra szorul. Javasoljuk a falazás, a vakolás és festés hibáinak javítását, valamint a fa szerkezetek állagvédelmét.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

H49. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: SOMLÓHEGY  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1543/7

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FESZÜLET

JELENLÉGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A somlóvásárhelyi szőlőhegyen, a Szent Margit kápolna közelében található ez a két részre tagolódó, festett kőkereszt. Felső része maga a kereszt a megfeszített Krisztus festett szobrával. Felette az I. N. R.I felirat látható. A négyzetes talapzaton a következő felirat olvasható: "Ahol a te/ kincsöd van,/ ott van a te/ szíved is". A feliratot egyszerű, kék színű, festett keret futja körbe.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A kereszt kőanyaga és festése restaurálásra szorul. Helyreállítása után figyelmet kell fordítani a folyamatos állagmegővásra.

H50. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: SOMLÓHEGY  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1726/2

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: MÁRIA SZOBOR

JELENLÉGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A somlóvásárhelyi szőlőhegyen található ez a műkőből készült Mária szobor. Mária fején koronával, baljában a gyermek Jézussal látható. A talapzat gótizáló faltűkrében felirat nem olvasható.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A szobor hiányos, nagymértékben megrongálódott. Szakszerű restaurálása után folyamatos állagmegővást igényel. Környezetének az emlékmű esztétikai értékéhez méltó rendezése javasolt.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

H51. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1459**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **SZOBOR**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegy lábánál található ez a műkőből készült Szent Antal szobor. A szent baljában a gyermek Jézussal látható, aki kezében a földgömböt tartja. A talpazatot négyzetes oszlop és rajta álló nagyméretű oszlopfeje alkotja.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

A szobor anyaga elszíneződött, restaurálása, valamint az alapozás megerősítése javasolt. Helyreállítás után folyamatos állagmegóvást igényel. Környezetének rendezése ajánlott.

H52. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: **SOMLÓHEGY**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1277**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **FESZÜLET**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



**ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:**

A somlóvásárhelyi szőlőhegy lábánál található ez a fából készült feszület. A sötétbarnára festett, fából készült tetejes keresztet íves kialakítású, díszített fémlemez tető fed. A korpusz festett fémből készült, fölötté szintén fémlemezen az I.N.R.I felirat olvasható. A kereszt alapozása látszó beton.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

A kereszt az időjárás hatásainak köszönhetően nagymértékben megromlott. Szakszerű restaurálása után a fém és fa felületek folyamatos állagmegóvást igényelnek.



## ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

### H53. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM UTCA: SOMLÓHEGY  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1321

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: IMÁDSÁGOS TÁBLA

JELENLEGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



#### ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS:

A somlóvásárhelyi szőlőhegy felső harmadában, a taposókúttól délre található ez a terméskőből rakott imádságtábla. Az építmény egy íves falfülke, melyben négyzetes táblán egykor Szent Donátot, a szőlő védőszentjét ábrázoló kép és a hozzá szóló imádság volt látható. A tábla fölött trapéz alakú, kékre festett kőtáblán Szentháromság-ábrázolás, alatta pedig a jezsuita rend jelmondata: "Ora et labora" (Imádkozzál és dolgozzál) olvasható. Az építmény íves lezárású, a tetején kis méretű, egyszerű vas kereszt látható.

#### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az építmény műszaki állapota kielégítő, javasoljuk a táblakép és felirata helyreállítását, az építmény folyamatos állagvédelmét, s környezetének méltó rendezését.